

**Thermomètre sans contact Atex Zone 1**

Thermomètre sans contact Atex Zone 1



**Référence :** 510452

**Descriptif :****Thermomètre sans contact Atex Zone 1**

pour la surveillance des températures dans les zones à risque d'explosion.

Haute précision de mesure -20° à + 400 ° C

Simplicité d'utilisation

Temps de réponse très court

Visée du point de mesure: par laser

Mesures de la Zone 1 vers la Zone 0

Temps de réponse (95%): 500 ms

Laser classe 2

Poids: env. 200 g (~ 7.1 oz)

**ATEX (Europe):**

**N° de certification :** EPS 10 ATEX 1242 X

**II 2G Ex ia op is IIC T4**

[Lien vers la fiche du produit](#)